



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И  
АТОМНОМУ НАДЗОРУ  
(РОСТЕХНАДЗОР)  
ЕНИСЕЙСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

пр. Мира, д. 36, Красноярск, 660049  
Телефон: (391)227-53-38, Факс: (391)227-33-97. E-mail: [krsk@enis.gosnadzor.ru](mailto:krsk@enis.gosnadzor.ru) <http://enis.gosnadzor.ru/>  
ОКПО 97614223, ОГРН 1062466153342, ИНН/КПП 2466144107/246601001

"28" сентября 2021 г., 12 час. 00 мин. № 16/445/041/2021

663755, Красноярский край, район Абанский, село Устьянск, улица Мира, 27А, пом. 4

---

**Акт плановой выездной проверки**

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением заместителя руководителя Енисейского управления Ростехнадзора Германа П.Я. от 07 сентября 2021 г., 14 час. 11 мин. № Р-360-445, № 24210141000000572902.

2. Выездная проверка проведена в рамках федерального государственного надзора в области безопасности ГТС, реестровый номер функции в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» - 10001451838.

3. Выездная проверка проведена:  
Равняга Еленой Александровной – главным государственным инспектором межрегионального отдела по надзору за гидротехническими сооружениями.

4. К проведению выездной проверки были привлечены специалисты: не привлекались,

эксперты (экспертные организации): не привлекались.

5. Выездная проверка проведена в отношении:  
грунтовой плотины без водопропускного сооружения класс не присвоен, расположенной по адресу: Красноярский край, Абанский район, с. Устьянск, озеро Каминское;

Сооружения - Грунтовая плотина с водопропускным сооружением класс не присвоен, расположенного по адресу: Красноярский край, Абанский район, с. Устьянск, ул. Советская, сооружение №1.

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

Красноярский край, Абанский район, с. Устьянск, озеро Каминское, Сооружение - Грунтовая плотина без водопропускного сооружения класс не присвоен;

Красноярский край, Абанский район, с. Устьянск, ул. Советская, сооружение №1, Сооружение - Грунтовая плотина с водопропускным сооружением класс не присвоен.

7. Контролируемые лица:

Администрация Устьянского сельсовета Абанского района Красноярского края, ИНН 2401001911

адрес: 663755, Красноярский край, район Абанский, село Устьянск, улица Мира, 27А, пом. 4.

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с "28" сентября 2021г., 10 час. 00 мин.

по "28" сентября 2021 г., 12 час. 00 мин.

проведение выездной проверки не приостанавливалось.

с " " \_\_\_\_\_ г., \_\_\_\_\_ час. \_\_\_\_\_ мин.

по " " \_\_\_\_\_ г., \_\_\_\_\_ час. \_\_\_\_\_ мин.

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

1 день 2 часа

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) Осмотр гидротехнических сооружений, оборудования и технических систем:

- грунтовой плотины без водопропускного сооружения класс не присвоен, расположенной по адресу: Красноярский край, Абанский район, с. Устьянск, озеро Каминское;

- сооружения - грунтовая плотина с водопропускным сооружением класс не присвоен, расположенного по адресу: Красноярский край, Абанский район, с. Устьянск, ул. Советская, сооружение №1.

в следующие сроки:

с "28" сентября 2021г., 10 час. 00 мин.

по "28" сентября 2021 г., 12 час. 00 мин.

по результатам которого составлен:

Акт плановой выездной проверки от 28.09.2021 № 16/445/041/2021.

2) Истребование документов, указанных в п. 13 Решения о проведении плановой выездной проверки от 07.09.2021 № Р-360-445.

в следующие сроки:

с "28" сентября 2021г., 10 час. 00 мин.

по "28" сентября 2021 г., 12 час. 00 мин.

по результатам которого получены истребованные документы от администрации Устьянского сельсовета Абанского района Красноярского края, указанные в п. 10 Акта плановой выездной проверки от 28.09.2021 № 16/445/041/2021.

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

1. Выписка их реестра муниципальной собственности от 10.09.2021 № 209.

2. Выписка их реестра муниципальной собственности от 10.09.2021 № 210.

3. Выписка из ЕГРН от 08.05.2020.

4. Решение «О возложении полномочий Главы Устьянского сельсовета» от 15.07.2021

№ 10-9Р.

5. Страховой полис от 15.03.2021 № IGSX12112973056000.

6. Страховой полис от 15.03.2021 № IGSX12138535362000.

7. Акт проверки готовности объекта к пропуску весеннего паводка от 01.04.2021.

8. Постановление «О проведении противопаводковых мероприятий» от 09.03.2021

№ 18.

9. Акт послепаводкового комиссионного обследования ГТС от 08.07.2020.

11. По результатам выездной проверки установлено:

В ходе проведения проверки

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

№ п.п	Описание и характер выявленных нарушений	Нормативный правовой акт, нормативный технический документ, требования которого нарушено или (и) не соблюдено	Лицо, допустившее нарушения
1	2	3	4
Сооружение - Грунтовая плотина без водопропускного сооружения			
1.	Не осуществляются мероприятия по разработке (уточнению) критериев безопасности ГТС	ст.2, 8, 9, 19 - Федерального закона от 21.07.1997 №117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений».	Администрация Устьянского сельсовета Абанского района Красноярского края
2.	ГТС эксплуатируется без разработанных согласно «Требований к содержанию правил эксплуатации гидротехнических сооружений (за исключением судоходных и портовых гидротехнических сооружений)», утвержденных приказом Ростехнадзора и согласованных с Ростехнадзором правил эксплуатации ГТС	ст.2, 8, 9, 19 - Федерального закона от 21.07.1997 №117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений».	Администрация Устьянского сельсовета Абанского района Красноярского края
3.	Не представлены протоколы аттестации работников эксплуатирующей организации по вопросам безопасности гидротехнических сооружений в объеме требований к обеспечению безопасности гидротехнических сооружений	ст.2, 8, 9, 19 - Федерального закона от 21.07.1997 №117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений»; п. 2 Положение об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики, утверждено постановлением Правительства РФ от 25.10.20 № 1365.	Администрация Устьянского сельсовета Абанского района Красноярского края

4.	Отсутствует расчет вероятного вреда, который может быть причинен в результате аварии ГТС	ст.2, 8, 9, 19 - Федерального закона от 21.07.1997 №117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений».	Администрация Устьянского сельсовета Абанского района Красноярского края
5.	Невыполнение требований по представлению декларации безопасности гидротехнического сооружения в орган надзора	ст.2, 8, 9, 19 - Федерального закона от 21.07.1997 №117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений»; пункт 4 Положения о декларировании безопасности гидротехнических сооружений, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2020 № 1892 (далее – Положение № 1892).	Администрация Устьянского сельсовета Абанского района Красноярского края
6.	Не обновлены сведения о ГТС в Российском регистре ГТС	ст. 2, 7, 9 - Федерального закона от 21.07.1997 №117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений».	Администрация Устьянского сельсовета Абанского района Красноярского края
7.	ГТС эксплуатируется без разрешения на эксплуатацию	ст. 10, 19 - Федерального закона от 21.07.1997 №117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений»;	Администрация Устьянского сельсовета Абанского района Красноярского края
8.	Не представлены документы, подтверждающие установление величины финансового обеспечения гражданской ответственности за вред, который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате аварии ГТС	ст.2, 8, 9, 17, 19 - Федерального закона от 21.07.1997 №117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений»; п.2, 5 Правил определения величины финансового обеспечения гражданской ответственности за вред, причиненный в результате аварии гидротехнических сооружений, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 03.10.2020 № 1596.	Администрация Устьянского сельсовета Абанского района Красноярского края
9.	Не представлены документы, подтверждающие проиндексированную величину финансового обеспечения гражданской ответственности за вред, который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате аварии ГТС	ст.2, 8, 9, 19 - Федерального закона от 21.07.1997 №117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений»; п.6 Правил определения величины финансового обеспечения гражданской ответственности за вред, причиненный в результате аварии гидротехнических сооружений, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 03.10.2020 № 1596.	Администрация Устьянского сельсовета Абанского района Красноярского края
10.	Не проведено регулярного обследования ГТС перед составлением декларации безопасности ГТС комиссией с обязательным участием представителей органа государственного надзора и Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий	ст.2, 8, 9, 19 - Федерального закона от 21.07.1997 №117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений»; п.4 Положения № 1892.	Администрация Устьянского сельсовета Абанского района Красноярского края

11. Не назначен персонал по техническому и технологическому надзору за состоянием и безопасной эксплуатацией ГТС	ст.2, 8, 9, 19 - Федерального закона от 21.07.1997 №117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений»; п. 6.1 - «СП 58.13330.2012. Свод правил. Гидротехнические сооружения. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 33-01-2003» (утв. Приказом Минрегиона России от 29.12.2011 № 623) (ред. от 20.10.2016) (далее – СП 58.13330.2012)	Администрация Устьянского сельсовета Абанского района Красноярского края
12. Не организован постоянный и периодический контроль (осмотры, технические освидетельствования, обследования) технического состояния сооружения	ст.2, 8, 9, 19 - Федерального закона от 21.07.1997 №117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений»; п. 6.1 - СП 58.13330.2012	Администрация Устьянского сельсовета Абанского района Красноярского края
13. Не определены уполномоченные лица, ответственные за состояние и безопасную эксплуатацию ГТС	ст.2, 8, 9, 19 - Федерального закона от 21.07.1997 №117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений»; п. 6.1 - СП 58.13330.2012	Администрация Устьянского сельсовета Абанского района Красноярского края
14. Не утверждены должностные функции уполномоченных лиц, ответственных за состояние и безопасную эксплуатацию ГТС	ст.2, 8, 9, 19 - Федерального закона от 21.07.1997 №117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений»; п. 6.1 - СП 58.13330.2012	Администрация Устьянского сельсовета Абанского района Красноярского края
15. Не утверждены должностные функции персонала по техническому и технологическому надзору за состоянием и безопасной эксплуатацией ГТС	ст.2, 8, 9, 19 - Федерального закона от 21.07.1997 №117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений»; п. 6.1 - СП 58.13330.2012 «Гидротехнические сооружения. Основные положения».	Администрация Устьянского сельсовета Абанского района Красноярского края
16. Не проводится анализ данных натурных наблюдений, по результатам которого должна производиться оценка состояния ГТС и гидроузла в целом (не реже одного раза в 5 лет)	ст. 2, 8, 9, 19 - ФЗ №117; п. 6.26- СП 58.13330.2012 «Гидротехнические сооружения. Основные положения»	Администрация Устьянского сельсовета Абанского района Красноярского края
17. Не проводится контроль за показателями состояния ГТС (ГТС находящиеся в эксплуатации более 25 лет, не подвергнуто комплексному анализу с оценкой их прочности, устойчивости и эксплуатационной надежности)	ст.2, 8, 9, 19 - Федерального закона от 21.07.1997 №117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений»; п. 6.5 - СП 58.13330.2012 «Гидротехнические сооружения. Основные положения».	Администрация Устьянского сельсовета Абанского района Красноярского края
18. Отсутствуют разработанные проектные решения по предотвращению и локализации возможных аварий, в том числе катастрофических, на основании разработанных в составе проектной документации сценариев их развития, а также в результате возможных террористических актов для каждого ГТС на основе анализа его состояния, особенностей конструкции и материалов	ст.2, 8, 9, 19 - Федерального закона от 21.07.1997 №117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений»; Пункт 6.5 СП 58.13330.2012.	Администрация Устьянского сельсовета Абанского района Красноярского края

19.	Не проводится собственником сооружения ремонт сооружения	ст.2, 8, 9, 19 - Федерального закона от 21.07.1997 №117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений»; п. 19 Правил эксплуатации мелиоративных систем и отдельно расположенных гидротехнических сооружений, утвержденных приказом Минсельхоза России от 31.07.2020 № 438 (далее – приказ Минсельхоза России № 438)	Администрация Устьянского сельсовета Абанского района Красноярского края
20.	Не проводится оценка безопасности ГТС и анализ причин ее снижения (отсутствует годовой отчет о состоянии ГТС)	ст. 2, 8, 9, 19 - Федерального закона от 21.07.1997 №117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений.	Администрация Устьянского сельсовета Абанского района Красноярского края
21.	Не обеспечен контроль за показателями ГТС (отсутствует водомерная рейка)	ст. 2, 8, 9, 19 - Федерального закона от 21.07.1997 №117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений.	Администрация Устьянского сельсовета Абанского района Красноярского края
22.	Не осуществляется реализация мер по обеспечению технически исправного состояния ГТС и его безопасности (не проведены мероприятия по очистке от кустарниковой и древесной растительности)	ст. 2, 8, 9, 19 - Федерального закона от 21.07.1997 №117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений»; п. 19 приказа Минсельхоза России № 438.	Администрация Устьянского сельсовета Абанского района Красноярского края
Грунтовая плотина с водопропускным сооружением			
23.	Не осуществляются мероприятия по разработке (уточнению) критериев безопасности ГТС	ст.2, 8, 9, 19 - Федерального закона от 21.07.1997 №117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений».	Администрация Устьянского сельсовета Абанского района Красноярского края
24.	ГТС эксплуатируется без разработанных согласно «Требований к содержанию правил эксплуатации гидротехнических сооружений (за исключением судоходных и портовых гидротехнических сооружений)», утвержденных приказом Ростехнадзора и согласованных с Ростехнадзором правил эксплуатации ГТС	ст.2, 8, 9, 19 - Федерального закона от 21.07.1997 №117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений».	Администрация Устьянского сельсовета Абанского района Красноярского края
25.	Не представлены протоколы аттестации работников эксплуатирующей организации по вопросам безопасности гидротехнических сооружений в объеме требований к обеспечению безопасности гидротехнических сооружений	ст.2, 8, 9, 19 - Федерального закона от 21.07.1997 №117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений»; п. 2 Положение об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики, утверждено постановлением Правительства РФ от 25.10.20 № 1365.	Администрация Устьянского сельсовета Абанского района Красноярского края

26.	Отсутствует расчет вероятного вреда, который может быть причинен в результате аварии ГТС	ст.2, 8, 9, 19 - Федерального закона от 21.07.1997 №117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений».	Администрация Устьянского сельсовета Абанского района Красноярского края
27.	Невыполнение требований по представлению декларации безопасности гидротехнического сооружения в орган надзора	ст.2, 8, 9, 19 - Федерального закона от 21.07.1997 №117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений»; пункт 4 далее – Положения № 1892.	Администрация Устьянского сельсовета Абанского района Красноярского края
28.	Не обновлены сведения о ГТС в Российском регистре ГТС	ст. 2, 7, 9 - Федерального закона от 21.07.1997 №117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений».	Администрация Устьянского сельсовета Абанского района Красноярского края
29.	ГТС эксплуатируется без разрешения на эксплуатацию	ст. 10, 19 - Федерального закона от 21.07.1997 №117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений»;	Администрация Устьянского сельсовета Абанского района Красноярского края
30.	Не представлены документы, подтверждающие установление величины финансового обеспечения гражданской ответственности за вред, который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате аварии ГТС	ст.2, 8, 9, 17, 19 - Федерального закона от 21.07.1997 №117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений»; п.2, 5 Правил определения величины финансового обеспечения гражданской ответственности за вред, причиненный в результате аварии гидротехнических сооружений, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 03.10.2020 № 1596.	Администрация Устьянского сельсовета Абанского района Красноярского края
31.	Не представлены документы, подтверждающие проиндексированную величину финансового обеспечения гражданской ответственности за вред, который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате аварии ГТС	ст.2, 8, 9, 19 - Федерального закона от 21.07.1997 №117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений»; п.6 Правил определения величины финансового обеспечения гражданской ответственности за вред, причиненный в результате аварии гидротехнических сооружений, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 03.10.2020 № 1596.	Администрация Устьянского сельсовета Абанского района Красноярского края
32.	Не проведено регулярного обследования ГТС перед составлением декларации безопасности ГТС комиссией с обязательным участием представителей органа государственного надзора и Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий	ст.2, 8, 9, 19 - Федерального закона от 21.07.1997 №117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений»; п.4 Положения № 1892.	Администрация Устьянского сельсовета Абанского района Красноярского края

33.	Не назначен персонал по техническому и технологическому надзору за состоянием и безопасной эксплуатацией ГТС	ст.2, 8, 9, 19 - Федерального закона от 21.07.1997 №117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений»; п. 6.1 - СП 58.13330.2012	Администрация Устьянского сельсовета Абанского района Красноярского края
34.	Не организован постоянный и периодический контроль (осмотры, технические освидетельствования, обследования) технического состояния сооружения	ст.2, 8, 9, 19 - Федерального закона от 21.07.1997 №117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений»; п. 6.1 - СП 58.13330.2012	Администрация Устьянского сельсовета Абанского района Красноярского края
35.	Не определены уполномоченные лица, ответственные за состояние и безопасную эксплуатацию ГТС	ст.2, 8, 9, 19 - Федерального закона от 21.07.1997 №117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений»; п. 6.1 - СП 58.13330.2012	Администрация Устьянского сельсовета Абанского района Красноярского края
36.	Не утверждены должностные функции уполномоченных лиц, ответственных за состояние и безопасную эксплуатацию ГТС	ст.2, 8, 9, 19 - Федерального закона от 21.07.1997 №117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений»; п. 6.1 - СП 58.13330.2012	Администрация Устьянского сельсовета Абанского района Красноярского края
37.	Не утверждены должностные функции персонала по техническому и технологическому надзору за состоянием и безопасной эксплуатацией ГТС	ст.2, 8, 9, 19 - Федерального закона от 21.07.1997 №117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений»; п. 6.1 - СП 58.13330.2012 «Гидротехнические сооружения. Основные положения».	Администрация Устьянского сельсовета Абанского района Красноярского края
38.	Не проводится анализ данных натурных наблюдений, по результатам которого должна производиться оценка состояния ГТС и гидроузла в целом (не реже одного раза в 5 лет)	ст. 2, 8, 9, 19 - ФЗ №117; п. 6.26- СП 58.13330.2012 «Гидротехнические сооружения. Основные положения»	Администрация Устьянского сельсовета Абанского района Красноярского края
39.	Не проводится контроль за показателями состояния ГТС (ГТС находящиеся в эксплуатации более 25 лет, не подвергнуто комплексному анализу с оценкой их прочности, устойчивости и эксплуатационной надежности)	ст.2, 8, 9, 19 - Федерального закона от 21.07.1997 №117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений»; п. 6.5 - СП 58.13330.2012 «Гидротехнические сооружения. Основные положения».	Администрация Устьянского сельсовета Абанского района Красноярского края
40.	Отсутствуют разработанные проектные решения по предотвращению и локализации возможных аварий, в том числе катастрофических, на основании разработанных в составе проектной документации сценариев их развития, а также в результате возможных террористических актов для каждого ГТС на основе анализа его состояния, особенностей конструкции и материалов	ст.2, 8, 9, 19 - Федерального закона от 21.07.1997 №117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений»; Пункт 6.5 СП 58.13330.2012.	Администрация Устьянского сельсовета Абанского района Красноярского края



41.	Не проводится оценка безопасности ГТС и анализ причин ее снижения (отсутствует годовой отчет о состоянии ГТС)	ст. 2, 8, 9, 19 - Федерального закона от 21.07.1997 №117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений.	Администрация Устьянского сельсовета Абанского района Красноярского края
42.	Не обеспечен контроль за показателями ГТС (отсутствует водомерная рейка)	ст. 2, 8, 9, 19 - Федерального закона от 21.07.1997 №117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений.	Администрация Устьянского сельсовета Абанского района Красноярского края

12. К настоящему акту прилагаются:

- 1) Решение о проведении плановой выездной проверки от 07.09.2021 № Р-360-445.
- 2) Предписание об устранении выявленных нарушений от 28.09.2021 № 16/041-ГТС

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опрос письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, прот испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) дей (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также докум иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Главный государственный инспектор межрегионального отдела по надзору за гидротехническими сооружениями Енисейского управления Ростехнадзора  
Равняга Елена Александровна

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего документарную проверку)




(подпись)

Главный государственный инспектор межрегионального отдела по надзору за гидротехническими сооружениями Енисейского управления Ростехнадзора  
Равняга Елена Александровна, тел. (391) 259-11-97, эл. почта: [gts@enis.gosnadzor.gov.ru](mailto:gts@enis.gosnadzor.gov.ru)

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего а выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

**Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)**

Коньгина Е.В. – и.о. главы Устьянского сельсовета Абанского района Красноярского Края ознакомлен 28.09.2021 в 

10.00

(Ф.И.О., должность, подпись, дата и время ознакомления)

**Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале:**

\* Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.

